Sunder Zog im poden.

paumaist

Hanns von d' Köl. Hanns Zechler.

Am Koster. solle man hind dem obern werch hinfarn, vnnd ain stain werch. darhar paun lang, lang schregs hinin machen. vnnd d' notturfft nach mit stainen ausfullen.

Zum andern. bey dem anndern werch. solle man faber. hinder demselben werch. ain stain werch, hinfur paunlang. machen. vnnd mit stainen. (die man vom Zimer herunder den [illegible] auf ainen [illegible]. den man [illegible] sollen, prinigen solle.) wol vnnd vleißlich ausfullen.

Ainer Ersamen Stadts paw.)

paumaister.

Jorg Schwanger.

Das werch. vnnd den kragl. daraus der grund schon auffgeworfen. solle verendert. vnnd aber wie es das alt werch. durch den Stainbruch man. ain [illegible] gesarcht werden. anno hinab. gelegt werden. damit man mit dem [illegible] ort. an die [illegible] stat kome. man solle [illegible] das selb werch. mit guetten [illegible] [illegible] und