Zum Anndn das hartman Loy auf ge-
melte Schidmaur Paut und Hecher
aufgefaren, darumben soll er
hartman Loy, für dz, das er dem
Lieben auf sein halbe maur Paut
hat, sich gmainem Stat prauch nach
mit dem Lieben zuuergleich ~~schuldig~~
~~sein~~ und für ain Jede ~~[illegible]~~ Perckh
clafter j. fl zubezallen schuldig
sein.

Zum 3 belangendt die 2 seyten liecht
löcher, so er Loy auf Jeder seyt
seiner behaussung dem Lieben
zuwider Paut hat, soll er Loy
in bedenckhung das er vorhin die
vndn löcher auch widumben hat
vermaurn und zuemachen gnessen
in seiner selbs Costung widumb
zuezumaurn schuldig sein.

Zum 4 Betreffendt das gwelb so
hartman Loy oben auf seiner be-
haussung herfür gegen des liebe
hofl Paut, so etwas schwär und
zubesorgen es mecht gitler weyln
die schidmaur hinnber auf des
Lieben seiten vmbdringen und dem
lieben zuschaden khomen. Soll hart-
man Loy schuldig sein. Dem lieb
ain Vrbhundt vber sich zugeben.